

潤野地内の車両損傷事故 事故現場見取図

経済建設委員会資料
令和7年3月5日提出

1. 事故発生日時 令和7年2月14日(金)午前6時40分頃
2. 事故発生場所 飯塚市潤野地内(市道 太郎丸・相田線)
3. 事故の概要
相手方が市道(太郎丸・相田線)を北方面から南方面へ走行中、道路上にできたポットホールを通過した際、車両左側の前後のタイヤホイールを損傷させたもの
4. 賠償負担割合及び損害賠償額
現在、相手方と協議中

